



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Viecar VP102 skaner diagnostyczny OBD-2 do aut ciężarowych i maszyn (Heavy Duty J1939 J1708) - odczyt/kasowanie błędów np. check engine, DPF

Producent: Viecar

Cena brutto: 500.00 zł

Cena netto: 406,5 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Viecar VP-102

markowy interfejs skaner diagnostyczny OBD-2 do aut ciężarowych, osobowych oraz maszyn



Viecar VP102 to markowy skaner błędów OBD-2 przeznaczony do aut:

- osobowych i dostawczych z OBD-2
- ciężarowych z OBD-2
- ciężarowych i maszyn J1708
- ciężarowych i maszyn z J1939.

Skaner działa zarówno z instalacjami 12V jak i 24V (zdecydowana większość skanerów nie obsługuje aut ciężarowych i maszyn z zasilaniem 24V).

Interfejs komunikuje się np. z silnikami:

- Cummins
- Isuzu
- Hino
- Detroit
- MaxxForce.





Viecar VP-102 - skaner błędów OBD-II:

- duży kolorowy czytelny wyświetlacz 2.8"
- szybkie skanowanie błędów DCT i odczyt parametrów
- DPF *
- serwisy *
- czujniki tlenu (O2 sensor, oxygen sensor)
- Live Data - dane pokazywane w czasie rzeczywistym
- Freeze Frame - zamrożone ramki
- solidny kabel połączeniowy z wysokiej jakości wtykiem - szczególnie istotne przy intensywnym użytkowaniu
- bardzo prosta instalacja i obsługa
- zasilanie z gniazda OBD - nie wymaga zasilania zewnętrznego
- menu w j. angielskim, francuskim oraz hiszpańskim (nie posiada języka polskiego)
- adapter J1708 w zestawie
- adapter J1939 w zestawie
- estetyczny pokrowiec w zestawie.

* funkcjonalność ta nie została przez nas przetestowana.

Funkcjonalność skanera może być inna dla każdego typu pojazdu.

Nie jest to diagnoskop za kilkanaście tysięcy - prosimy zwrócić uwagę przy zakupie na klasę urządzenia.

W tej cenie VieCar VP-102 oferuje bardzo dobrą relację ceny do możliwości.

Interfejs w 100% legalny.



Adapter z OBD-II na 6-pin oraz 9-pin jest w komplecie ze skanerem.



Skaner VP102 obsługuje 11 protokołów połączeń:

- SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)
- ISO9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
- SAEJ1939
- ISO1708

Specyfikacja:

- zasilanie 8-36V
- kolorowy ekran LCD 2.8" (128x64 piksele)
- czip jednostki sterującej: LPC1765FBD100
- zgodne protokoły: 9 typów OBD-II, J1939, J1708
- menu w j. angielskim, francuskim oraz hiszpańskim (brak j. polskiego)
- złącze diagnostyczne OBD-2 (16-pin)
- adapter 6-pin/9-pin

- nie wymaga zewnętrznego zasilania
- wymiary: 155mm * 82mm * 24mm
- waga: ok. 0,25kg (bez adaptera)

Skaner posiada złącze USB-C, które może służyć do podłączenia pod komputer z Windows (np. w celu wykonania aktualizacji firmware).



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- skaner diagnostyczny OBD-II 12/24V VieCar VP-102
- zintegrowany kabel połączeniowy OBD-2
- adaptery 6-pin//9-pin
- estetyczny pokrowiec
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





